

【測定条件】

- ・ 場所条件：暗室(外光無し)
- ・ 測定器具：LIGHT METER LX-100
- ・ 照明器具：トラフ型1灯(笠無し)

